

Nome do produto:

PVC Opaco - Sinal para estaleiro, sinal composto uso obrigatório de capacete, botas e colete, perigo cargas suspensas...

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 06.01.FS.19078



Curta descrição:

Dimensões: 1200x800mm; Material: PVC Opaco;

O sinal PVC Opaco é usado como sinalização em estaleiros para alertar sobre o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacete, botas e colete, bem como sobre o perigo de cargas suspensas.

Descrição do produto:

O sinal PVC Opaco é utilizado em estaleiros para alertar os trabalhadores e visitantes sobre possíveis riscos e obrigações de segurança. O sinal composto que indica o uso obrigatório de capacete, botas e colete, bem como o perigo de cargas suspensas, tem como objetivo garantir a proteção das pessoas e reduzir o risco de acidentes nas áreas de trabalho. É importante que todos os envolvidos no estaleiro compreendam o significado dos sinais e cumpram as medidas de segurança adequadas.

Características:

06.01 - Material: : Fotoluminescente

06.01 - Dimensões: : 1200x800mm

06.01 - Referência: : 06.01.FS.19078

Opções:

Galeria de imagens:

